

- Kinder müssen zu jeder Zeit SCHUTZBRILLEN tragen!
- Achtung: Strom ist gefährlich! Die Kinder darauf hinweisen!
- Löttemperatur 330°C
- Nach jedem Kurstag müssen die Teilnehmer ihre Hände waschen!
- Entfernen Sie unbedingt vor Beginn die Netzstecker der Altgeräte!
- Keine Schultaschen zwischen den Arbeitsplätzen! Stolpergefahr!
- Lange Haare zurückbinden lassen! Evtl. Haargummis dabei haben.
- Kein Essen und Trinken am Arbeitsplatz!